

## RESUMO DOS LANÇAMENTOS

*Itens não constam no Catálogo Linha Mecânica 2017*

*Para aplicação completa, solicite ao vendedor o flyer completo de lançamento*

### T-411



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

FIAT

Cód. Original: 55.226.122

Punto / Idea / Palio / Bravo / Strada / Siena - Motor E-Torq 1.6 / 1.8 (11/...)

### T-412



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

KIA / Hyundai

Cód. Original: 231243C101

Santa Fé / Azera / Sorento / Veracruz / Sonata - motores 3.3 / 3.5 / 3.8 - V6

### T-413



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Fiat / Jeep / Chrysler / Hyundai / Dodge / Kia

Cód. Orig: 2312.425.000 / 2312.425.050

Freemont 2.4 / Journey 2.7 / Optima e Magentis 2.0 / Compass (MK49) 2.0 e 2.4 / Azera 2.4 / Sonata 2.0 e 2.4

### T-414



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Peugeot / Citroen

Cód. Orig: 0515S1 / 9636924480 / 9650653380

Peugeot 206 / 207 (04/...) || Citroen C3 - Todos com Motor 1.4 e 1.5 8v

### T-415



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Ford / Land Rover

Cod. Orig: 9C1Q-6B319AB / 4C1Q-6B319BA / LR005344 / LR019351 / LR029988

Ranger / Transit - Duratorq 2.2 TDCi (13>...) / Defender 2.2 TDCi (07>16)

### T-416



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

GM

Cod. Orig: 12625430

Nova S10 / Trailblazer - Diesel - 2.5 e 2.8 (12>...)

### T-417



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Mitsubishi

Cód. Orig: 1104.A.102 / 1104.A.052

ASX 2.0 (10>...) / Outlander 2.0/2.4 (12>...) / Lancer 2.0 (07>...)

### T-418



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

KIA

Cod. Orig: OK72C11401D

Kia Besta GS / Bongo / K2700 Motor 2.7 / 3.0 (97>04)

### T-419



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

GM

Cod. Orig: 90.469.102 / 93.321.182

S10 / Blazer 2.2 e 2.4 (00>11) / Vectra 2.0/2.2/2.4 - 8V/16V (97>05) / Astra 2.0 (95>96)

### T-420




**Polia do Virabrequim**

FORD

Cód. Original: 2S6G.6312.AA

Fiesta 1.0 Rocam Supercharged (02>07) / Ecosport 1.0 Rocam Supercharged (03>06)

### T-421



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Toyota

Cod. Orig: 134080C030

Hilux 2.7 Gasolina / Flex (2009 a 2015) - Motor 2TR

### T-422



**Polia da Direção Hidráulica**

Volkswagen

Cód. Original: 06H.145.255F

Amarok (2010 a 2017)

## RESUMO DOS LANÇAMENTOS

**Itens não constam no Catalogo Linha Mecânica 2017**

Para aplicação completa, solicite ao vendedor o flyer completo de lançamento

**T-423**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

GM

Cód. Original: 93.350.586

S10 2.2 4cc MPFI (07>11) /  
S10 2.4 4cc MPFI (12>...) /  
Blazer 2.4 4cc (07>11)

**T-424**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

HYUNDAI

Cód. Orig ; 2312.404.020

HB20 1.0 12V - 3cc Motor  
Kappa (12>16) com A/C

**T-425**




**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

Land Rover / Volvo

Cód. Original: LR078547 /  
LR025252 / 33116628

Land Rover Sport / Range Rover  
Evoque / Freelander 2 / Volvo  
XC60 T5 / S60 T5 - Todos 2.0  
(2011 >)

**T-426**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

FORD

Cód.: BE8Z.6312-B

Ka 1.5 (14>) / Focus 1.6  
(13>)/ Fiesta 1.5 e 1.6 (10>)/  
Ecosport 1.6 (12>) Motor  
Sigma e Sigma TiVCT

**T-427**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

GM

Cód.: 12.565.992

Omega CD 3.6 24v V6  
(05>06)

**T-428**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

NISSAN

Cód. Orig: 123035X00A

Frontier 2.5 16v Diesel  
(2010 >...) Motores 144 cv /  
163 cv / 172 cv

**T-429**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Volkswagen / Audi

Cód. Orig: 06A.105.243-E

AUDI A3 1.6/1.8 (01>07)  
VW Bora (01>11) / Golf (00>14)  
/ Jetta (11>17) / New Beetle  
(00>10) / Passat-Variant  
(06>11) / Polo e Polo Sedan  
(03>15) - Motor 2.0

**T-430**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

FORD

Cód. Orig: CM5Z.6312-G

Focus 2.0 16v Flex - Duratec  
Direct (14>...)

**T-431**



**Polia Antivibratória do Virabrequim**

MWM / GM / FORD

Cód. Orig: 9.607.0.703.004-4 /  
9.607.0.703.004-6 / BG1T.6312-  
BA

F250 / Silverado / GMC 6.150 -  
Motor MWM Sprint 6cc

**T-432**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

LIFAN

Cód. Orig:  
LFB479Q-1025013A

X60 1.8 16v VVT (2013>...) -  
Polia Simples

**T-433**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

LIFAN

Cód. Orig:  
LF479Q1-1025013A

320 1.3 / 530 1.5 / 620 1.6 /  
Foison 1.3 - Todos - Polia  
Dupla

**T-434**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

CHERY

Cód. Orig: 372-1005040

QQ 1.0 e 1.1 (10 > 15) - Polia  
Dupla

## RESUMO DOS LANÇAMENTOS

### Itens não constam no Catálogo Linha Mecânica 2017

Para aplicação completa, solicite ao vendedor o flyer completo de lançamento

#### T-435



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Peugeot / Citroen

Cód. Orig: 0515S2

PSA 406 / 407 / 605 / 607 -  
Citroen C5 / C6 / Xantia / XM -  
Todos com Motor 3.0 V6  
(ES9JA)

#### T-437



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Renault

Cód. Orig: 12303-3598R

Logan / Sandero / Kwid  
Motor 1.0 12v (B4D)  
2014 em diante

#### T-438



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Nissan

Cód. Orig: 12303-14C0A /  
12303-1KA0B

March 1.6 16v (2011 a 2018) /  
Versa 1.6 16v (2012 a 2018) /  
Kicks 1.6 16v (2017 em  
diante) Motor HR16DE

#### T-439



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

GM / Suzuki

Cód. Orig: 93330706 /  
93375211 / 93345704 /  
1261067g03000

Tracker Diesel 2.0 8v / Grand  
Vitara 2.0 8v TD - Motor RHZ  
(2002/...)

#### T-440



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Mercedes-Benz

Cód. Orig: A6510300703

Sprinter 311 (12/16) - 313  
(17/18) - 415 e 515 (12/18)  
Motor CDI OM-651 - Polia  
Simples (Sem A/C)

#### T-441



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Mercedes-Benz

Cod. Orig: A6510300303

Sprinter 311 (12/16) - 313  
(17/18) - 415 e 515 (12/18)  
Motor CDI OM-651 - Polia  
Dupla (Com A/C)

#### T-442



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Ford

Cod. Orig: CJ5Z6312F /  
CJ5Z6312C

Fusion 2.0 Ecoboost Gasolina  
(2013 a 2018)

#### T-443



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Ford

Cod. Orig: CV6Z6312D /  
CV6Z6312C

Fusion 2.5 Duratec Flex  
(2013 a 2017)

#### T-444



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Ford

Cod. Orig: 8E5E6316AA /  
6U776312A / 6U7Z6312A

Fusion 2.3 (2006 a 2012)

#### T-445



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Ford

Cod. Orig: 6E5Z6312AAX /  
6E5Z6312AA / PB1184NUB

Fusion 3.0 V6 (2009 a 2012)

#### T-446



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

Ford

Cod. Orig: 9E5Z6312B

Fusion 2.5 16v Gasolina  
(2009 a 2012)  
Ranger 2.5 Flex (2012/...)

#### T-447



#### Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper

GM

Cód. Orig: 12.674.685 /  
12.626.355 / 12.603.181

Captiva 3.0 V6 e 3.6 V6  
(2008 a 2013)  
Omega 3.0 V6 e 3.6 V6 (2011)  
Trailblazer 3.6 V6 (2015 a 2016)

## RESUMO DOS LANÇAMENTOS

**Itens não constam no Catalogo Linha Mecânica 2017**

Para aplicação completa, solicite ao vendedor o flyer completo de lançamento

**T-448**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Dodge

Cód. Orig: 048.920.96AA

Dodge Journey 2.7 V6 (2009 em diante).  
Para motor 2.4, veja item T-413

**T-450**



**Amortecedor de vibrações**

Perkins / Massey Ferguson

Cod. Orig: 2635601 / 1476037M1

MF-299 / 650 / 660 / 4260 / 4270 / 6170 / 6465 / 6475 / 6480 -  
Perkins: T6.3541 / T6.601 / CCA6.601 / CCW6.601 / 6.601 / T6.3544 / 6.3544 / 1106C-E60TA / 1006-6T / 1006-60 / 1006 - 60T / 1006-60TW

**T-451**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Honda

Cód. Orig: 13810-P2K003

Civic 1.6 (1996 a 2000) - Polia Tripla / Sextavada - D16  
**CUIDADO: há opções SEM DAMPER no mercado. Nosso projeto segue o da montadora e possui borracha damper**

**T-452**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Honda

Cód. Orig: 13810-P26003

Civic 1.5 e 1.6 (1992 a 1995) - Polia Tripla / Sextavada - D15  
**CUIDADO: há opções SEM DAMPER no mercado. Nosso projeto segue o da montadora e possui borracha damper**

**T-453**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Honda

Cód. Orig: 13810-PLMA01

Civic 1.7 16v (2001 a 2005) - Polia Dupla - D17

**T-454**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Honda

Cód. Orig: 13810RZP003

Accord / CR-V / New Civic - Motor 2.0 16v R20A - (2007 em diante)

**T-455**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

BMW

Cód. Orig: 11237548003

116i / 118i / 120i (06>11) - 316i / 318i / 320i (06>13) / 520i (06>09) / X1 (08>15) / X3 (06>10) / Z4 (06>08)  
Motor N40 / N42 / N45 / N46N 1.6 / 1.8 / 2.0.

**T-457**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

BMW

Cód. Orig: 11237624103

125i (10>16) - 220i / 228i (12>16) / 320i e 328i (12>18) / 420i (16>18) / 428i (14>18) / 528i e X1 (12>16) / X4 (15>17) / Z4 (12>16) - Motor N20 1.6 e 2.0

**T-459**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

KIA

Cód. Orig: 0K01A11401A / 0F80111319 / 0K01511401A / 0K01511401B

Sportage 2.0 16v (95 a 03)

**T-460**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Fiat

Cód. Orig: 55226854 / 55218413

Linea 1.9 16v (2009 em diante)

**T-461**



**Polia da Bomba Hidráulica**

Renault

Cód. Orig: 8201.088.951

Master 2.5 16v (G9U) Até 2010 - Polia 6PK

**T-463**



**Polia do Virabrequim Renault**

Cód. Orig: 7700.273.916 / 8200.134.116 / 8200.849.840

Clio e Kangoo (00 a 07) / Sandero e Logan (07 a 14) / Symbol (09 a 12) 1.6 8v - K7M - AC+DH

## RESUMO DOS LANÇAMENTOS

**Itens não constam no Catálogo Linha Mecânica 2017**

Para aplicação completa, solicite ao vendedor o flyer completo de lançamento

**T-464**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

Renault

Cód. Orig: 1230.326.60R

Logan II / Sandero II / Captur / Duster / Oroch (2016 em diante)

Todos com Motor 1.6 16v **H4M**

**T-467**



**Polia da Bomba Hidráulica**

Renault

Cód. Orig: 8201.088.953 / 7701.057.892

Master 2.5 16v (G9U) 2010 em diante - Polia 7PK

**T-469**



**Polia da Bomba Hidráulica**

Mercedes-Benz

Cód. Orig: (A) 6112300115

Sprinter 311 / 313 / 413 Motor Cdi

**T-619**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

GM

Cód. Orig: 93.330.212

Meriva / Corsa / Montana - 1.8 8v 04>12 / Palio / Siena / Stilo / Strada / Punto / Doblo / Idea - 1.8 8v 04>12

**T-620**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

FIAT

Cód.: 46.753.606 / 55.184.019

Doblo / Palio / Uno / Strada - Motor Fire 1.0 e 1.3 8v e 16v - c/ D/H

**T-621**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

FIAT

Cód.: 46.752.133 / 55.184.021 / 46.788.325

Doblo / Palio / Siena / Strada / Mille / Uno / Motor Fire 1.0 e 1.3 8v/16v c/AC e DH - Polia Dupla

**T-622**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

FIAT

Cód.: 46.548.458 / 55.184.020

Doblo / Palio / Uno / Strada - Motor Fire 1.0 e 1.3 8v e 16v - C/ A/C

**T-623**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

FIAT

Cód.: 55.198.247 / 55.181.200

Doblo / Fiorino / G.Siena / Idea / Mobi / Palio / Strada / Uno / Mille - Motor Fire 1.0/1.03/1.4 - AC e DH - Polia Dupla

**T-624**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

FIAT

Cód.: 55.181.230 / 55.219.942

Doblo / Palio / Uno / Strada - Motor Fire 1.0 e 1.3 8v e 16v - S/ AC e DH

**T-625**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

FIAT

Cód.: 55.181.232 / 55.181.233

Doblo / Palio / Uno / Strada - Motor Fire 1.0 e 1.3 8v e 16v - C/ D/H

**T-626**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

GM

Cód.: 93.334.794

Corsa 1.0/1.4/1.8 - Meriva 1.4/1.8 - Montana 1.4/1.8

**T-627**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

GM

Cód.: 24.579.196

Montana 1.8 (11>19) / Agile 1.4 (11>17) / Cobalt 1.8 (13>16) / Spin 1.8 (13>18)

## RESUMO DOS LANÇAMENTOS

**Itens não constam no Catálogo Linha Mecânica 2017**

Para aplicação completa, solicite ao vendedor o flyer completo de lançamento

**T-628**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

GM

Cód.: 24.584.392

Onix e Prisma 1.0 e 1.4 (16>19) / Cobalt 1.4 (17>19)

**T-629**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Rodafônica**

GM

Cód. Orig: 94.703.818  
GM: Agile / Montana - 1.4 (10>19) / Cobalt 1.4 (12>16) / Celta (15>16) / Corsa Classic (14>17)

**T-630**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper**

GM

Cód.: 55.565.300

Tracker 1.8 16V Flex (12>16) / Sonic 1.6 16V (12>14) / Cruze 1.8 16V Flex (12>16)

**T-631**



**Polia Antivibratória do Virabrequim - Com Damper e Rodafônica**

GM

Cód.: 93.334.795

Meriva 1.8 16V (03>04) / Astra 1.6 (03>07) Imp.

**T-633**



**Polia da Bomba D'Água**

Ford

Cód. 1S5Q.8509.AA

Focus / Ka / Courier / EcoSport / Fiesta / Escort - Motores Zetec Rocam 1.6

**T-634**



**Polia da Bomba D'Água**

Ford

Cód. 96FB.8509.AD / 96FB.8509.A1D

Ka / Fiesta / Courier - Motor Endura

**T-635**



**Polia da Direção Hidráulica**

Volkswagen

Cód. 030.145.269A

Fox / SpaceFox / Gol / Golf / New Beetle / Polo / Polo Sedan / Saveiro / Voyage / Audi A3 - Motores 1.0 e 1.6

**T-636**



**Polia da Direção Hidráulica**

Volkswagen

Cód. 030.145.269A

Fox / SpaceFox / Gol / Golf / New Beetle / Polo / Polo Sedan / Saveiro / Voyage / Audi A3 - Motores 1.0 e 1.6

**T-638**



**Polia da Direção Hidráulica**

Volkswagen

Cód. 048.145.255.1

Gol 1.0 8v e 16v / Parati 1.0 8v e 16v / Saveiro 1.6 / Santana 96>06

**T-265**



**Polia Rígida do Alternador**

Toyota / Bosch

Cód. Orig: F00M991322

Toyota Corolla 1.8i 16v / Fielder 1.8i 16v Wagon

**T-268**



**Polia Rígida do Alternador**

GM

Cód. Orig: 93.388.824

Alternador VALEO 70A - Meriva / Novo Corsa / Montana (02>12)

**T-28**



**Tampa Frontal do Câmbio (moringa)**

Eaton / VW / Iveco

Cód. 3003360 / 2T2311441

Câmbios FS5406A / FSB5406A / FS6306B / FS6406A - Linha Constellation / Worker - Iveco Tector